

【今年度追加箇所】

令和7年度

実施状況 ◎:整備継続中 ○:対策検討中

学校名	No.	箇所	状況	対策案・要望事項	事業主体	実施状況	対策年度	対策状況
更別小学校	①	南2線と更別東5条線の交差点	車どおりが多いが、信号がなく危険を感じる。	注意を呼びかける旗や表示の設置	更別村	R7～		・文書にて近隣の建設・運送会社へ注意喚起を実施し、改善されない場合は看板等の設置を検討する。
更別小学校	②	国道236号線と更別停車場線の交差点	スピードを出す車が多い。改善センター駐車場の該当交差点近くに除雪をした雪が山になっていて死角ができる。	注意を呼びかける旗や表示の設置 除雪の工夫	更別村	R7～		・文書にて近隣の建設・運送会社へ注意喚起を実施し、改善されない場合は看板等の設置を検討する。 また、雪山については工夫して死角を減らすように除雪を実施する。
上更別小学校	①	道道尾田豊頃線歩道	アスファルトの劣化が激しく、ひび割れや欠落等が多数見られる	アスファルトの補修	北海道	R7～		・アスファルトの補修は早急に対応し、縁石の補修についても令和7年度中に実施予定。
上更別小学校	②	東18号、道道尾田豊頃線から南10線まで	歩道が無く、車道を通らなければならない状況。路側帯は草で埋め尽くされ歩行者等が通行する際に支障となっており危険である。	草刈りの実施 アスファルトの補修	更別村	R7～		・草刈り後に確認し、刈り残しがあつたら再度刈るようにする。